

# Serviceordre – Materieell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Serviceordre. Målgruppen for serviceordre er materiellkontrollører, materiellreparatører, hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

## SERVICEORDRE – 2015-02

<b>HENVISNING:</b>	AAD Product Service Bulletin 01-2015 (PSB 01-2015)
<b>FORMÅL:</b>	Bytte av enkelte kutter på Vigil nødåpner
<b>STATUS:</b>	<b>Obligatorisk – før neste hopp – for alle berørte kuttere uavhengig av plassering over eller under pilotskjerm!</b>
<b>IDENTIFIKASJON:</b>	Alle Vigil kuttere er merket med DOM på kutteren. Kuttere merket med dato 03-15, 04-15, 05-15, 06-15 og 07-15 er berørt av denne SO (se bilde under).



<b>BAKGRUNN:</b>	<p>AAD har oppdaget at enkelte kuttere til Vigil produsert mellom 1. mars 2015 og 31. juli 2015 kan ha skarpe kanter på innsiden av kutteren. Dette har medført stor slitasje på loopen og fare for at loopen kan ryke.</p> <p>Dette gjelder ALLE kuttere til Vigil med ovennevnte DOM - både kuttere montert på Vigil enheter og erstatningskuttere solgt som løse kuttere.</p>
------------------	--

Se AAD PSB 01-2015 for ytterligere informasjon om identifisering av berørte kuttere og detaljerte serienr (vedlagt).

<b>SERVICE:</b>	<p>For kuttere som er berørt gjelder følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kutter skal sendes til AAD for kontroll og erstatning (se utførelse for detaljer).</li><li>2. Loop skal byttes uavhengig av synlig slitasje etter utført bytte av kutter.</li><li>3. Påføre utført SO i loggkortet til riggen.</li></ol>
-----------------	--

For kuttere som ikke er berørt trengs det ingen tiltak.

<b>UTFØRELSE:</b>	<p>AAD erstatter alle berørte kuttere. Alle berørte kuttere skal sendes inn for kontroll uavhengig om det er funnet slitasje på loopen eller ikke.</p> <p>Norsk forhandler for AAD – Spot On AS – har etter avtale med AAD tatt på seg oppgaven med felles forsendelse til produsenten. Dette gjelder for alle berørte enheter også de som ikke er kjøpt hos Spot On AS. Berørte kuttere sendes (se adresse) eller leveres til Spot On AS for videre håndtering.</p> <p>Etter retur av kutter fra AAD så monteres kutter i riggen på vanlig måte. Alle looper på rigger med berørte enheter skal byttes ved ny HK eller ompakk av norsk MK eller MR.</p>
-------------------	--

Loggkortet påføres ”SO 2015-02 OK” av MK eller MR etter gjennomført bytte av kutter.

Adresse:

Spot On AS  
PB 670 Sentrum  
0106 Oslo

Tillegg lagt til 19-11-2015 for tilpassing til publisering på F/NLF hjemmeside.

Denne versjon er publisert uten PSB fra AAD.

Full PSB 01-2015 finner dere her:

<http://www.vigil.aero/wp-content/uploads/PSB-01-2015-.pdf>

**DISTRIBUSJON:**

Klubber i F/NLF  
Hovedinstruktører  
Materiellkontrollører  
Materiellreparatører  
SU  
Sky Design verksted AS  
Spot on AS  
F/NLFs hjemmeside på Internett  
Hærens Jegerkommando  
Luftfartstilsynet

**Oslo, 17. november 2015**

**Eirik Breen**  
materiellsjef F/NLF